

## תעודת בדיקה מס' 9713208498

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ.  
מענו : קרית שדה התעופה א.ת. לוד 7110002  
תאריך ההזמנה : 29.03.2017

### תאור המוצר

מכל הדחה: סמוי לקירות בטון, בלוקים וגבס. דו כמותי 3/6 ליטר.  
הדגמים הנבדקים: סני 200 PLUS - פיקס, מק"ט 50636701 (ab.sanitair cat. No.95.724.00..S001)  
סני 200 PLUS - גבס, מק"ט 50636801 (ab.sanitair cat. No.90.729.00..S001)  
יצרן: גרמניה ab.sanitair

### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 29.03.2017  
גודל המדגם : 1  
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: ---  
הנוטל: בא כח המזמין

### מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 2.1-דרישות כלליות, 2.2-גוף המכל, 2.3 - שסתום מצוף, 2.4-מנגנון הפעלה, 2.9-אריזה, 2.8-שפת הגלישה, 2.9-אריזה, 2.10-סימון, 2.11-הוראות יצרן, 3.1-משך המילוי, 3.2 - משך המילוי, 3.3 - כמות המים להדחה, 3.4-ספיקה, 3.6-גלישה, 3.7 - אטימות, 3.8-קיימות. של התקן הישראלי ת"י 851 - מכל הדחה לאסלה, ממרץ 2006.  
הבדיקה בוצעה במסגרת: יוזמת לקוח

תוצאות הבדיקות במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים.  
אין להשתמש בו אלא במלואו

### מסקנות הבדיקה חלקית

**המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.**

המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

14.08.2017

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: דביר זמל

תפקידו : רמ"ד טכנולוגיות מים

תאריך : 14.08.2017

שם החותם: אלון יצחקי

תפקידו : בודק

תאריך : 14.08.2017

## תעודת בדיקה מס' 9713208498

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

דף 2 מתוך 3

| התאמה לדרישות התקן | ממצאי הבדיקה והערות  | הבדיקה          | הסעיף בתקן |
|--------------------|--|-----------------|------------|
| מתאים              | לא נראים במכל על חלקיו, פגמים העלולים לפגום בפעולתו התקינה.  | דרישות כלליות   | 2.1        |
| מתאים              | עשוי מחומר פלסטי- לא נראים על פניו בועות, סימני פיצול לשכבות או סימני קוים של זרימת חומר.  | גוף המכל        | 2.2        |
| מתאים              | ספיקה: לגמרי פתוח, לחץ המים במבוא 1 בר, נמדד-4.6 ליטר לדקה. (נדרש: לפחות 4.5 ליטר/דקה).  | שסתום מצוף      | 2.3        |
|                    | עליית המפלס בהעלאת הלחץ במבוא מ-0.5 ל-10 בר: לא מעבר למפלס הגלישה.   |                 |            |
|                    | חיבור לרשת: תברג חיצוני קוני "1/2 – נבדק עם מדיד ISO7 1/2 אורך התברג, נמדד -14.5 מ"מ (נדרש: 11.4-15.0 מ"מ) במצב סגור: עמד במשך 10 דקות, בלחץ 10 בר- לא הופיעו בו דליפות או פגם מכני אחר. |                 |            |
| מתאים              | אמצעי ההפעלה נפרדים- אחד לכל כמות, ההבחנה ביניהם קלה, הפעלתם נוחה.   | אמצעי ההפעלה    | 2.4        |
| מתאים              | שפת הגלישה הנמדדת מעל קו המים המסומן: 22.0 מ"מ. דרישת התקן: מינ' 20 מ"מ מעל לקו המסומן.  | שפת הגלישה      | 2.8        |
| מתאים              | האריזה כוללת את המכל על כל חלקיו כולל צינור ההדחה. הוראות היצרן כנדרש, מצורפות באריזה.   | אריזה           | 2.9        |
| מתאים              | המכל האריזה נושאים את הסימונים כנדרש בתקן.   | סימון           | 2.10       |
| מתאים              | עלון המידע המצורף באריזה כולל הוראות התקנה, הפעלה ותחזוקה במלל ובצירוף איורים. יש בו התייחסות לאופן כיוונון שסתום המצוף.   | הוראות יצרן     | 2.11       |
| מתאים              | בסוף המילוי, כשהלחץ במבוא שסתום המצוף הוא 10 בר, מפלס המים התייצב נמוך ממפלס שפת הגלישה.   | מילוי המים      | 3.1        |
| מתאים              | משך המילוי של 5 ליטר מים בתנאים כמפורט בתקן, נמדד- 66 שניות (משך הזמן לא יהיה גדול מ- 75 שניות).   | משך המילוי      | 3.2        |
| מתאים              | בהדחת כמות גדולה, זורמים מהמכל 6.0 ליטר. (נדרש: מינ' 6.0 ליטר, מקס' 7.0 ליטר).   | כמות המים להדחה | 3.3        |
|                    | בהדחת כמות קטנה, זורמים מהמכל 3.1 ליטר. (נדרש: מינ' 3.0 ליטר, מקס' 4.0 ליטר).  |                 |            |
|                    | הערכים הנ"ל הם ממוצע חשבוני של תוצאות שיתקבלו מ-3 ניסיונות מעוגל לעשירית הליטר הקרובה.   |                 |            |
| מתאים              | ספיקת ההורקה, בתנאים כמפורט בתקן, נמדדה 2.1 ליטר לשנייה. (נדרש: לא תהיה קטנה מ- 1.6 ליטר לשנייה).  | ספיקה           | 3.4        |
| מתאים              | מרחק השפה התחתונה של הפתח הנמוך ביותר, מעל המפלס שהתקבל ממילוי חיצוני של 6 ליטר/דקה 30 מ"מ. (נדרש: מינ' 6 מ"מ)   | גלישה           | 3.6        |

## תעודת בדיקה מס' 9713208498

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

דף 3 מתוך 3

| התאמה לדרישות התקן | ממצאי הבדיקה והערות | הבדיקה | הסעיף בתקן |
|--------------------|---------------------|--------|------------|
| מתאים              |                     | אטימות | 3.7        |
| מתאים              |                     | קיימות | 3.8        |